Scotch-Brite™ Bristle Disc

Safety Information

- *Deliver into event with product in operation.*
- *Read this entire insert before mounting product or to use in machine.*
- *Feel the insert in the work area.*

Read the Material Safety Data Sheets (MSDS) before use.

Contact the supplier of the workpiece (abrasive and abrasive material) for copies of the MSDS if one is not readily available.

⚠ WARNING

Exposure to DUST generated from workpiece and/or abrasive materials can result in lung damage and/or other physical injury.

Use dust collection or local exhaust as stated in the MSDS. Wear government-approved respiratory protection and eye and skin protection.

Failure to follow this warning can result in serious lung damage and/or physical injury.

⚠ WARNING

- Exceeding mean rpm operating speed can cause disc to fly off. In its place it can fail, pad to break apart and may cause injury.
- Disc to mean rpm by 3,600 rpm or actual. Feel the mean rpm on equipment MPM.
- Use only with tools rated for 3,600 rpm or greater. Tool, arc, hand, and body protection.
- Use body protection as appropriate, such as leather gloves, safety shoes, aprons and ear protection. Consult your plant Safety Engineer for more information.

The MSDS relating to 3M™ Bristle™ brush products is molded on the product.

The MSDS relating to 3M™ Bristle™ backup pads is stamped on the pad.

Refer to the appropriate MSDS rating for either the product or backup pad.

3M™ Bristle™ products require the use of a backup pad that is of the same size as the disc. If a size is not used, a 2" x backup pad with 2¼" x 7/8" arbor hole.

Secure the backup pad shaft is fully seated in the tool collet or properly secured to the tool per the manufacturer's recommendations.

Check Max rpm Operating Speed

Example:
3M™ Bristle™ Backup Pad PN
xx 20,000 rpm
Product MSDS = 15,000 rpm
Do not exceed 15,000 rpm

⚠ WARNING

- Avoid prolonged or repeated skin contact with dust generated from product.
- Remove and launder contaminated clothing before reuse.
- Do not use in flammable or explosive environments.
- Do not use in the presence of flammable liquids.
- Keep sparks away from face and body.

⚠ CAUTION

- Abrasive operation can cause product to break apart and may cause injury.
- Always wear proper hearing protection (ANSI S3.19-1974). Exposure to high noise levels can cause loss of hearing. Wear safety glasses to protect eyes against flying debris.
- Do not use this product under high stress.
- Stop operation if excessive vibration occurs during use. Determine cause and correct before restarting.
- Use only in recommended operation and operating conditions.

Incorrect storage could affect safety as well as product performance.

Store discs in the conditions under 104°F 30°C. ** For eye and face protection, see ANSI Standard Z87.1 "For Better Safety Glasses are required."*

*** For respiratory protection, see ANSI Standard Z88.2 "Safety Requirements for Working Materials with Caution Abrasive Systems", Safe an Aesthetic Standard for Abrasive Machine Products, Institute, Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite and Roloc are trademarks of 3M Company.
Used under license in Canada.

3M

Scotch-Brite™ Disque Abrasif

Informations de sécurité

- *Cette notice doit être lisons à l'opérateur avec le travail.*
- *Veuillez lire l'ensemble de cette notice avant de mettre le produit sur l'outil ou la machine.*
- *Cette notice doit être diffusée dans la zone de travail.*

Lisez les fiches techniques sur les risques (FTSR) avant l'utilisation.

Contactez votre fournisseur de pièces (abrasifs et matériaux abrasifs) pour obtenir une copie des FTSR, si elle ne vous a pas déjà été fournie.

⚠ AVERTISSEMENT

L'exposition à la POUSSIÈRE générée par la pièce et/ou les matériaux abrasifs peut causer des blessures pulmonaires et/ou des blessures corporelles.

Utiliser un capteur de poussière ou fournir un dispositif de ventilation par aspiration selon les indications de la FTSR. Porter un dispositif de protection respiratoire homologué par le gouvernement et une protection pour la peau et les yeux.

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner de graves blessures pulmonaires et/ou des blessures physiques graves.

⚠ AVERTISSEMENT

- La vitesse maximale de fonctionnement indiquée sur le produit ne doit pas être dépassée. Le disque risque de se détacher, de se briser et de provoquer des blessures.
- Choisissez un disque dont la vitesse maximale est supérieure à 3 600 tr/min. Vérifiez la vitesse maximale de fonctionnement sur l'équipement.
- Utilisez-le avec un outil conçu pour fonctionner à 3 600 tr/min ou plus. Outil électrique, pneumatique, de soudage ou manuel.
- Portez des équipements de protection, tels que des gants de cuir, des chaussures de sécurité, des tabliers et des protections auditives. Consultez l'ingénieur chargé de la sécurité à votre site de travail si vous avez des questions.

La fiche technique relative aux produits 3M™ Bristle™ est moulée sur le produit.

La fiche technique relative aux plateaux de support 3M™ Bristle™ est estampillée sur le plateau.

Référez-vous à la FTSR appropriée pour l'un ou l'autre.

Les produits 3M™ Bristle™ requièrent l'utilisation d'un plateau de support de même taille que le disque. Si aucune taille n'est utilisée, utilisez un plateau de support de 2" x 2" avec un trou d'arbre de 2¼" x 7/8".

Assurez-vous que la partie de tenon du plateau de support est correctement insérée dans la pince de l'outil ou correctement fixée à l'outil conformément aux recommandations du fabricant.

Vérifier la vitesse maximale d'utilisation

Exemple :
3M™ Bristle™ Plateau d'adaptation PN xx 20 000 tr/min
Fiche technique relative au produit = 15 000 tr/min
Ne pas dépasser 15 000 tr/min

⚠ AVERTISSEMENT

- Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau avec la poussière générée par le produit.
- Retirez et lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- Ne pas utiliser dans un environnement inflammable ou explosif.
- Ne pas utiliser en présence de liquides inflammables.
- Éloignez les étincelles du visage et du corps.

⚠ ATTENTION

- Une fois terminé, laissez tout équipement tournant se mettre à l'arrêt de lui-même.
- Ne placez pas les mains à proximité de l'équipement en fonctionnement.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux.
- Attachez vos cheveux longs.
- Les étincelles ne doivent pas être dirigées vers des personnes.

⚠ AVERTISSEMENT

- Une utilisation abusive du produit peut entraîner la rupture de ses composants, ce qui peut causer des blessures.
- Ne pas utiliser le produit si vous ressentez des vibrations excessives pendant son utilisation. Déterminez-en la cause et corrigez la situation avant de poursuivre.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions d'utilisations recommandées par 3M.

Un mauvais entreposage peut avoir des conséquences sur la sécurité tout comme sur le rendement du produit.

Entreposez les disques à une température inférieure à 40°C (104°F).

** Pour la protection des yeux et du visage, reportez-vous à la norme ANSI Z87.1 "Safety Requirements for Working Materials with Caution Abrasive Systems", Sécurité du système abrasif et esthétique pour les produits abrasifs Machine, ou de l'Institut de Sécurité Abrasive (ICALA) 212-642-4900.*

*** Pour la protection respiratoire, reportez-vous à la norme ANSI Z88.2 "Safety Requirements for Working Materials with Caution Abrasive Systems", Sécurité du système abrasif et esthétique pour les produits abrasifs Machine, ou de l'Institut de Sécurité Abrasive (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite et Roloc sont des marques déposées de 3M Company

3M

Scotch-Brite™ Bürstenscheibe

Sicherheitsinformationen

- *Diese Anlage muss eines Ihrer Produkte zusammen mit dem Produkt ausgeliefert werden.*
- *Diese Anlage vollständig durchlesen, bevor das Produkt auf das Werkzeug oder die Maschine montiert wird.*
- *Diese Anlage im Arbeitsbereich mit aufbewahren.*

Sicherheitsdatenblätter (SDB) vor Verwendung lesen und beachten. Wenn nicht vorhanden, wenden Sie sich an den Lieferanten des Werkstücks (Schleifmittel und Schleifmittelmaterial) und fordern Sie Kopien der SDB an.

⚠ WARNUNG

Belastung durch STAUB von Werkstücken und/oder Schleifmitteln können zu Lungenschäden und/oder anderen Verletzungen führen.

Verwenden Sie Staubabsaugen, wie in den SDB beschrieben. Tragen Sie zugelassenen Atem-, Augen- und Hautschutz.

Wird diese Warnung nicht befolgt, kann es schwere Lungenschäden und/oder Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG

- Eine Überschreitung der maximalen Betriebsdrehzahl kann dazu führen, dass die Scheibe zerbricht und Verletzungen verursachen.
- Die Drehzahl muss mindestens 3.600 U/min über der maximalen Betriebsdrehzahl liegen.
- Verwenden Sie nur Werkzeuge, die für 3.600 U/min oder mehr ausgelegt sind.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, wie Lederhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schürzen und Gehörschutz. Lassen Sie sich von Ihrem Sicherheitsingenieur beraten, was Sie tragen müssen.

Die Sicherheitsdatenblätter (SDB) für 3M™ Bristle™ Bürstenprodukte befinden sich auf dem Produkt.

Die SDB für 3M™ Bristle™ Stützteller befinden sich auf der Unterseite.

Die SDB für 3M™ Bristle™ Produkte und Stützteller finden Sie in der Anleitung.

Die Verwendung von 3M™ Bristle™ Produkten erfordert einen Stützteller, der dieselbe Größe wie die Scheibe hat. Wird keine Größe verwendet, ist ein 50 mm (2") Stützteller mit einer 6 mm (¼") Spannbohrung und einer 22 mm (7/8") Aufnahmebohrung zu verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Schaft des Stütztellers vollständig in der Spannzangenaufnahme des Werkzeugs sitzt oder entsprechend den Herstellerempfehlungen gesichert ist.

Schleifmittel-Betriebsgeschwindigkeit überprüfen

Beispiel:
3M™ Bristle™ Schleifteller
Produkt xx 20.000 U/min
Produkt-SDB = 15.000 U/min
Nicht über 15.000 U/min

⚠ WARNUNG

- Kontakt mit Staub, der bei der Verwendung des Produkts entsteht, kann zu Hautreizungen führen. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit der Haut.
- Kontaminierte Kleidung vor der Wiederverwendung ausziehen und waschen.
- Nicht in brennbaren oder explosiven Umgebungen verwenden.
- Nicht in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Funken vom Gesicht und Körper fernhalten.

⚠ VORSICHT

- Ein unsachgemäßer Betrieb kann zum Zerbrechen des Produkts führen und Verletzungen verursachen.
- Immer einen geeigneten Gehörschutz tragen (ANSI S3.19-1974). Bei hohen Lärmpegeln kann es zu Gehörschäden kommen. Tragen Sie eine Schutzbrille, um die Augen vor umherfliegenden Trümmern zu schützen.
- Dieses Produkt nicht unter hoher Belastung verwenden.
- Betrieb einstellen, wenn übermäßige Vibrationen auftreten. Ursache ermitteln und vor dem Weiterbetrieb beheben.
- Nur in empfohlenen Betriebsarten und Betriebsbedingungen verwenden.

Durch falsche Lagerung können sowohl die Sicherheit als auch die Produktleistung beeinträchtigt werden.

Sie sollten die Temperatur von unter 40°C (104°F) aufbewahren.

** Für Augen- und Gesichtsschutz siehe ANSI-Standard Z87.1 "FÜR weiteren Arbeitsschutz über bestimmten Schleifsystemen siehe ANSI-Standard Z87.1 "Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems", Sicherheitsanforderungen für Schleifmittelsysteme, Institute, Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

*** Für Atemschutz siehe ANSI-Standard Z88.2 "Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems", Sicherheitsanforderungen für Schleifmittelsysteme, Institute, Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite und Roloc sind Warenzeichen von 3M

3M

Scotch-Brite™ Spazzola a disco

Informazioni sulla sicurezza

- *Consegnare questo foglio illustrativo con il prodotto all'operatore.*
- *Prima di montare il disco sull'attrezzo o sulla macchina, leggere completamente il foglio illustrativo.*
- *Tenere questo foglio illustrativo nell'area di lavoro.*

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere le relative schede di sicurezza (MSDS) se non ne sono già in possesso.

Contattare il fornitore del pezzo in lavorazione (abrasivo e materiale abrasivo) per ottenere copie delle MSDS, se non ne sono già in possesso.

⚠ AVVERTENZA

L'esposizione a POLVERE generata dal pezzo e/o dai materiali abrasivi può causare danni ai polmoni e/o lesioni fisiche.

Utilizzare un dispositivo raccogli polvere o un impianto di aspirazione locale, come specificato nella scheda di sicurezza del materiale (MSDS). Indossare dispositivi di protezione respiratoria approvati dal governo e protezione per la pelle e per gli occhi.

La non-osservanza di questa avvertenza può causare gravi danni ai polmoni e/o lesioni fisiche.

⚠ AVVERTENZA

- La velocità massima di esercizio indicata sul prodotto non deve essere superata. Il disco potrebbe staccarsi, rompersi e causare lesioni.
- Accertarsi che il disco sia in grado di sopportare almeno 3.600 giri/min oltre la velocità massima (MRPM).
- Utilizzare solo con utensili con grado di protezione pari o superiore a 3.600 giri/min. Utensili elettrici, pneumatici, a saldare o manuali.
- Indossare indumenti protettivi, come guanti di cuoio, scarpe di sicurezza, grembiuli e protezioni auditive. Per ulteriori informazioni, consultare il responsabile della sicurezza.

Le schede tecniche di sicurezza dei prodotti 3M™ Bristle™ sono stampate sul prodotto.

Le schede tecniche di sicurezza dei dischi portanti 3M™ Bristle™ sono stampate sul disco.

Fare riferimento alla scheda tecnica di sicurezza appropriata per l'uno o l'altro.

I prodotti 3M™ Bristle™ richiedono l'utilizzo di un disco portante delle stesse dimensioni del disco. Se non viene utilizzata una misura, usare un disco portante da 2" x 2" con foro per albero da 2¼" x 7/8".

Assicurarsi che l'albero del disco portante sia inserito completamente nella pinza dell'utensile o fissato correttamente all'utensile secondo le istruzioni del produttore.

Verificare la velocità massima di esercizio

Esempio:
3M™ Bristle™ Disco portante PN xx 20.000 giri/min
Scheda tecnica di sicurezza del prodotto = 15.000 giri/min
Non superare i 15.000 giri/min

⚠ AVVERTENZA

- Evitare il contatto prolungato o ripetuto della pelle con la polvere generata dal prodotto.
- Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- Non utilizzare in ambienti infiammabili o esplosivi.
- Non utilizzare in presenza di liquidi infiammabili.
- Tenere le scintille lontane dal viso e dal corpo.

⚠ ATTENZIONE

- Una volta terminata l'operazione, lasciare che l'utensile si fermi da solo.
- Tenere le mani lontane da organi in movimento.
- Non indossare indumenti larghi o gioielli.
- Legare i capelli lunghi.
- Non dirigere le scintille verso persone.

⚠ AVVERTENZA

- Un utilizzo improprio del prodotto può causare la rottura dei componenti e lesioni.
- Non utilizzare il prodotto se si avvertono vibrazioni eccessive durante l'uso. Individuarne la causa e risolvere il problema prima di riprendere a lavorare.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni diverse da quelle raccomandate da 3M.

Una conservazione non corretta può influire sulla sicurezza e sulle prestazioni del prodotto.

Conservare i dischi a una temperatura inferiore a 40°C (104°F).

** Per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso, fare riferimento alla norma ANSI Z87.1 "Requisiti di sicurezza per materiali con sistemi abrasivi a rischio", Sicurezza del sistema abrasivo ed estetica per i prodotti abrasivi Macchina, Istituto, Inc. (ICALA) 212-642-4900.*

*** Per i dispositivi di protezione respiratoria, fare riferimento alla norma ANSI Z88.2 "Requisiti di sicurezza per materiali con sistemi abrasivi a rischio", Sicurezza del sistema abrasivo ed estetica per i prodotti abrasivi Macchina, Istituto, Inc. (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite e Roloc sono marchi registrati di 3M Company

3M

Scotch-Brite™ Disco de cerdas

Información sobre seguridad

- *Entregue este apoyo en el momento que se use el producto.*
- *Lea este apoyo completo antes de montar el producto o usarlo en la máquina.*
- *Deje este folleto en la zona de trabajo.*

Lea las hojas de datos sobre la seguridad del material (MSDS) antes de usar los materiales.

Contacte a los proveedores de los materiales de las piezas de trabajo y de los abrasivos y pídales copias de las MSDS, si no las tiene ya.

⚠ ADVERTENCIA

La exposición al POLVO originado por la pieza de trabajo y/o los materiales abrasivos puede causar daños pulmonares y producir otras lesiones físicas.

Utilice un dispositivo de captura o de ventilación de extracción local según se indica en la MSDS. Use los elementos de protección respiratoria aprobados por el gobierno y protección de piel y de ojos.

El hecho de no seguir esta advertencia puede causar daños graves en los pulmones y/o lesiones físicas.

⚠ ADVERTENCIA

- No supere la velocidad máxima de funcionamiento indicada en el producto. Podría romperse y causar lesiones.
- Asegúrese de que el disco soporta como mínimo 3.600 rpm por encima de la velocidad máxima (MRPM).
- Utilícelo solo con herramientas con una velocidad igual o superior a 3.600 rpm. Herramientas eléctricas, neumáticas, de soldadura, manuales y protección para el cuerpo.
- Utilice protección para el cuerpo según sea necesario, como guantes de cuero, calzado de seguridad, delantales y protectores auditivos. Para más información, consulte a su ingeniero de seguridad.

Las MSDS relativas a los productos de cerdas 3M™ Bristle™ están impresas en el producto.

Las MSDS relativas a los platos de respaldo 3M™ Bristle™ están estampadas en el plato de respaldo.

Consulte la MSDS correspondiente para cualquiera de los dos.

Los productos 3M™ Bristle™ requieren el uso de un plato de respaldo del mismo tamaño que el disco. Si no se usa ninguno, utilice un plato de respaldo de 2" x 2" con un orificio de 2¼" x 7/8".

Asegúrese de que el vástago del plato de respaldo esté totalmente asentado en la pinza de la herramienta o debidamente asegurado a la herramienta según las recomendaciones del fabricante.

Verifique la velocidad máxima de funcionamiento

Ejemplo:
3M™ Bristle™ Plato de respaldo PN xx 20.000 rpm
MSDS del producto = 15.000 rpm
No supere las 15.000 rpm

⚠ ADVERTENCIA

- Las cerdas pueden desprenderse y producir lesiones.
- Lleve siempre protección auditiva (ANSI S3.19-1974). La exposición a niveles altos de ruido puede causar pérdida de audición. Use gafas de seguridad para proteger los ojos de los objetos que salgan despedidos.
- No utilice este producto a altas velocidades.
- Detenga el funcionamiento si se producen vibraciones excesivas durante el uso. Determine la causa y corríjala antes de continuar.
- Utilícelo solo en condiciones de funcionamiento y de uso recomendadas.

El almacenamiento incorrecto puede afectar la seguridad y el rendimiento del producto.

Guarde los discos a temperaturas inferiores a 40°C (104°F).

** Para protección ocular y facial, consulte la norma ANSI Z87.1 "Para obtener más información sobre gafas de seguridad".*

*** Para protección respiratoria, consulte la norma ANSI Z88.2 "Safety Requirements for Working Materials with Coated Abrasive Systems", Sistemas abrasivos recubiertos: requisitos de seguridad para materiales de trabajo, Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI), Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite y Roloc son marcas comerciales de 3M Company

3M

Scotch-Brite™ Disco de Cerda

Informações sobre a Segurança

- *Entrega-se ao cliente com o produto em operação.*
- *Leia este inserto antes de montar o produto ou usar na máquina.*
- *Tenha este folheto na área de trabalho.*

Leia as Fichas de Dados de Segurança de Material (MSDS) antes de usar os materiais.

Contacte o fornecedor das peças de trabalho (abrasivos e materiais abrasivos) para obter cópias das MSDS, caso não as tenha.

⚠ AVISO

A exposição ao PÓ originado da peça e/ou dos materiais abrasivos pode provocar danos pulmonares e/ou ferimentos físicos.

Utilizar captação de pó ou exaustor local conforme indicado na MSDS. Usar proteção respiratória aprovada pelo governo e proteção para a pele e os olhos.

O não seguimento destes avisos e destas instruções pode resultar em danos pulmonares graves e/ou ferimentos físicos.

⚠ AVISO

- Não exceda a velocidade máxima de funcionamento para base o disco cair. Em vez disso, pode falhar, as almofadas separam-se e a aparte pode causar ferimentos.
- Certifique-se a fonte tenha classificação para 3.600 rpm ou superior. Ferramenta, arco, mão e proteção do corpo e do corpo.
- Use proteção do corpo conforme apropriado, como luvas de couro, sapatos de segurança, aventais e proteção auditiva. Consulte o seu engenheiro de segurança para mais informações.

As MSDS relativas aos produtos 3M™ Bristle™ estão impressas no produto.

As MSDS relativas aos discos de apoio 3M™ Bristle™ estão gravadas no disco de apoio.

Consulte a MSDS apropriada para qualquer um deles.

Os produtos 3M™ Bristle™ requerem o uso de um disco de apoio do mesmo tamanho do disco. Se uma tamanho não for usado, use um disco de apoio de 2" x 2" com um orifício de 2¼" x 7/8".

Certifique-se de que a haste do disco de apoio está totalmente inserida na pinça da ferramenta ou fixa corretamente à ferramenta de acordo com as recomendações do fabricante.

Verifique a Velocidade Máxima de Funcionamento

Exemplo:
3M™ Bristle™ Disco de apoio PN xx 20.000 rpm
MSDS Produto = 15.000 rpm
Não exceda 15.000 rpm

⚠ ATENÇÃO

- Evite o contacto prolongado ou repetido da pele com o pó gerado pelo produto.
- Retire e lave a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
- Não utilize em ambientes inflamáveis ou explosivos.
- Não utilize na presença de líquidos inflamáveis.
- Mantenha as faíscas afastadas do rosto e do corpo.

⚠ CUIDADO

- A operação abrasiva pode provocar a rupture do produto e causar ferimentos.
- Use sempre protetores auriculares adequados (ANSI S3.19-1974). A exposição a níveis elevados de ruído pode causar perda de audição. Use óculos de proteção para proteger os olhos de detritos projetados.
- Não utilize este produto sob stress excessivo.
- Pare a operação se ocorrer vibração excessiva durante a utilização. Determine a causa e corrija o problema antes de reiniciar.
- Use somente em operação e condições de funcionamento recomendadas.

O armazenamento incorreto pode afetar a segurança e o desempenho do produto.

Armazene os discos em temperaturas abaixo de 40°C (104°F).

** Relativamente à proteção ocular e facial, consulte a norma ANSI Z87.1 "Para obter informações acerca de proteção ocular, consulte a norma ANSI Z87.1".*

*** Relativamente à proteção respiratória, consulte a norma ANSI Z88.2 "Requisitos de Segurança para Materiais de Sistemas com Sistemas Abrasivos Revestidos", Sistemas abrasivos revestidos: requisitos de segurança para materiais de trabalho, Instituto Nacional Americano de Normas Standards Institute, Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite e Roloc são marcas registadas da 3M Company

3M

Scotch-Brite™ Borstelschijf

Veiligheidsinformatie

- *Overhandig deze folder samen met het product aan de gebruiker.*
- *Lees deze folder volledig voordat u het product op het werkstuk of de machine monteert.*
- *Breng deze informatie op in het werkgebied.*

Lees de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.

Neem contact op met de leverancier van de werkstukken (schuurmiddelen en schuurmaterialen) voor kopieën van de MSDS, als deze niet reeds beschikbaar is.

⚠ WAARSCHUWING

Blootstelling aan STOF verkregen door het werkstuk en/of schuurmiddelen kan longschade en/of andere lichamelijke letsel veroorzaken.

Gebruik stofafzuiging of plaatselijke uitlaatventilatie zoals aangegeven in het VIM/MSDS. Draag door de overheid goedgekeurde ademhalingsbescherming en oog- en huidbescherming.

Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige longschade en/of lichamelijk letsel.

⚠ WAARSCHUWING

- Het overschrijden van het maximum toerental kan ertoe leiden dat de schijf losbarst van de machine, waardoor letsel kan ontstaan.
- Kies een schijf met een maximum toerental dat 3.600 rpm of meer boven het maximum toerental van de machine ligt.
- Gebruik alleen met gereedschappen met een toerental van 3.600 rpm of meer. Gereedschap voor het maken van lasnaden, handgereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals leidende handschoenen, veiligheidsschoenen, schorten en gehoorbescherming. Raadpleeg uw veiligheidsmedewerker op uw fabriek voor een volledige opsomming.

Gedetailleerd MSDS for 3M™ Bristle™ borstelproducten is op het product gedrukt.

Gedetailleerd MSDS for 3M™ Bristle™ ondersteunende pads is op de pad gedrukt.

Raadpleeg het juiste MSDS-blad voor een van beide.

3M™ Bristle™ producten vereisen het gebruik van een ondersteunende pad van dezelfde grootte als de schijf. Als geen maat wordt gebruikt, gebruik een 2" x 2" ondersteunende pad met een 2¼" x 7/8" asgat.

Zorg dat de ondersteunende padschacht volledig in de tangkop van het gereedschap is geplaatst of op de juiste manier aan het gereedschap is bevestigd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Controleer de Maximale Bedrijfssnelheid

Voorbeeld:
3M™ Bristle™ Backing Pad PN xx 20.000 rpm
MSDS Product = 15.000 rpm
Niet meer dan 15.000 rpm

⚠ WAARSCHUWING

- Herhaald of langdurig huidcontact met stof dat door het product wordt gegenereerd, moet worden vermeden.
- Verontreinigde kleding moet worden verwijderd en gewassen voordat deze opnieuw wordt gedragen.
- Niet gebruiken in een ontvlambare of explosieve omgeving.
- Niet gebruiken in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen.
- Houd vonken uit de buurt van het gezicht en het lichaam.

⚠ VOORZICHTIG

- Het verkeerd gebruiken van het product kan ertoe leiden dat onderdelen breken en letsel veroorzaken.
- Draag altijd goede gehoorbescherming (ANSI S3.19-1974). Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan gehoorverlies veroorzaken. Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen rondvliegende deeltjes.
- Gebruik dit product niet onder grote druk.
- Stop de werkzaamheden als er tijdens het gebruik overmatige trillingen optreden. Bepaal de oorzaak en pak het probleem op voordat u verder gaat.
- Gebruik alleen in aanbevolen bedrijfs- en gebruiksomstandigheden.

Onjuiste opslag kan het veiligheid en de veiligheid en gewaar brengen en kan ook de prestaties van het product beïnvloeden.

Bewaar de schijven bij temperaturen onder 40°C (104°F).

** Raadpleeg voor oog- en gezichtsbescherming de norm ANSI Z87.1 "Voor meer informatie over veiligheidsbrillen zie ANSI Z87.1".*

*** Raadpleeg voor ademhalingsbescherming de norm ANSI Z88.2 "Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems", Veiligheidseisen voor Materialen voor Schuurmiddelen Systemen, Amerikaanse nationale norm voor veiligheid en gezondheid op het werk, Amerikaanse Nationaal Standards Institute, Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite en Roloc zijn handelsmerken van 3M Company

3M

Scotch-Brite™ Borstrondell

Säkerhetsinformation

- *Den här bilagan ska alltid medfölja produkten när den används.*
- *Läs igenom hela denna bilaga innan produkten monteras på maskinen eller verktyget.*
- *Håll upp bilagan på arbetsområdet.*

Kontakta leverantören av arbetsstycket (slipmedel och slipmaterial) för kopior av MSDS om dessa inte redan finns tillgängliga.

⚠ VARNING

Exponering för DAMM som skapas av arbets- och/eller slipmaterial kan leda till lungskador och/eller andra fysiska skador.

Använd dammsugare eller punktvisning enligt MSDS. Använd godkända skydd för andning, ögon och hud.

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till allvarliga lungskador och/eller fysisk skada.

⚠ VARNING

- Om maximal driftshastighet överskrids kan skivan lossna och orsaka skada.
- Kontrollera att maskinen har en driftshastighet som är minst 3 600 varv/min högre än maximal driftshastighet (MPM).
- Använd endast med verktyg som är klassade för 3 600 varv/min eller högre. Ljusbåge, handverktyg och kroppsskydd.
- Använd kroppsskydd vid behov, till exempel läderhandskar, skyddsskor, förkläden och hörselskydd. Kontakta din skyddsingenjör för mer information.

Säkerhetsdatabladen för 3M™ Bristle™ borstprodukter är tryckta på produkten.

Säkerhetsdatabladen för 3M™ Bristle™ stödkuddar är stämplade på kuddarna.

Hänvisa till lämpligt säkerhetsdatablad för någon av produkterna.

3M™ Bristle™ produkter kräver användning av en stödkudde som har samma storlek som skivan. Om ingen storlek används, använd en stödkudde på 2" x 2" med 2¼" x 7/8" axelhål.

Kontrollera att stödkuddens skaft sitter ordentligt i verktygshuvudet eller är ordentligt fäst vid verktyget i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Kontrollera maximalt tillåtet varvtal

Exempel:
3M™ Bristle™ Stödkudde PN xx 20 000 varv/min
Produkt MSDS = 15 000 varv/min
Överskrid inte 15 000 varv/min

⚠ VARNING

- Långvarig eller upprepad hudkontakt med damm som alstras av produkten ska undvikas.
- Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
- Får inte användas i brandfarliga eller explosiva miljöer.
- Får inte användas i närheten av brandfarliga vätskor.
- Håll gnistor i rätt håll avseende ansikte och kropp.

⚠ FÖRSIKTIG

- Felaktig användning kan leda till att produkten går sönder och kan orsaka skada.
- Använd alltid godkänt hörselskydd (ANSI S3.19-1974). Exponering för höga ljudnivåer kan orsaka hörselskada. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot kringflygande föremål.
- Använd inte produkten vid hög belastning.
- Stäng omedelbart av maskinen om det uppstår kraftiga vibrationer under användning. Åtgärda orsaken och rätta till felet innan du fortsätter att använda produkten.
- Använd endast enligt rekommenderade användnings- och driftförhållanden.

Felaktig förvaring kan påverka säkerheten och produktens prestanda.

Förvara skivorna i temperaturer under 40°C (104°F).

** För ögon- och ansiktsskydd, se ANSI Standard Z87.1 "För bättre skyddsglasögon krävs ANSI Standard Z87.1".*

*** För andningsskydd, se ANSI Standard Z87.1 "Safety Requirements for Working Materials with Caution Abrasive Systems", Säkerhetskrav för material med slipmedel, Institute, Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(ICALA) 1-800-364-3577
www.3M.com
3M, Scotch-Brite och Roloc är varumärken som tillhör 3M Company

3M

Scotch-Brite™ Skiveberste

Sikkerhetsinformasjon

- *Denne veiledningen brukes ved produkt til operasjoner.*
- *Les hele denne veiledningen før produkten monteres på verktøyet eller maskinen.*
- *Denne veiledningen må oppbevares på arbeidsområdet.*

Les sikkerhetsdatabladene for materialene, både for slipemidlene og for slipemidlene (MSDS), før bruk.

Kontakt leverandøren av arbeidsstykket (slipemidler og slipemidler) for kopier av MSDS hvis de ikke allerede er tilgjengelige.

⚠ ADVARSEL

Eksponering for STØV generert fra arbeidsstykket og/eller slipemidler kan resultere i lungeskader og/eller andre typer skader.

Bruk støvoppsamler eller lokalventilasjon som angitt i MSDS. Bruk godkjent åndedrettsvern, øyevern og hudvern.

Hvis denne advarselen ikke følges, kan det resultere i alvorlige lungeskader og/eller andre typer skader.

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk produktet ved en høyere hastighet enn det som er angitt på produktet. Produktet kan ødelegges og forårsake skader.
- Kontroller at skiven har en driftshastighet på minst 3 600 o/min over maksimal driftshastighet (MSDS).
- Skal kun brukes med verktøy som er klassifisert for 3 600 o/min eller mer. Elektrisk, pneumatisk, sveise- og håndverktøy, samt personlig verneutstyr.
- Bruk personlig verneutstyr etter behov, for eksempel lærhansker, vernesko, forkle og øreplugger/-klokker. Kontakt din verneombud for mer informasjon.

MSDS-arkene for produktene 3M™ Bristle™ er trykt på produktet.

MSDS-arkene for 3M™ Bristle™ støttepakker er stemplet på pakken.

Se det aktuelle MSDS-arket for begge deler.

3M™ Bristle™ produkter krever bruk av en støttepakke som har samme størrelse som skiven. Hvis det ikke brukes noen størrelse, bruk en støttepakke på 2" x 2" med 2¼" x 7/8" akselhull.

Kontroller at støttepakkens skaft er satt helt inn i verktøyets spennhode eller er festet til verktøyet på riktig måte i henhold til produsentens anbefalinger.

Kontroller maksimal driftshastighet

Eksempel:
3M™ Bristle™ Støttepakke PN xx 20 000 o/min
MSDS-produkt = 15 000 o/min
Ikke overskrid 15 000 o/min

⚠ ADVARSEL

- Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt med støv som produktet avgir.
- Fjern og vask forurenset klær før gjenbruk.
- Skal ikke brukes i brannfarlige eller eksplosive omgivelser.
- Skal ikke brukes i nærheten av brannfarlige væsker.
- Hold gnister unna ansikt og kropp.

⚠ FORSIKTIG

- Misbruk av produktet kan føre til utløpt komponenter, noe som kan forårsake skader.
- Bruk alltid godkjent hørselvern (ANSI S3.19-1974). Eksponering for høye støynivåer kan føre til hørselstap. Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot rusk.
- Ikke bruk produktet ved høy belastning.
- Slå av maskinen umiddelbart hvis det oppstår overdreven vibrasjon under bruk. Finn årsaken og utbedre den før du fortsetter.
- Skal kun brukes ved anbefalte bruks- og driftsforhold.

Uriktig oppbevaring kan påvirke sikkerheten og produktytelsen negativt.

Oppbevar skivene ved temperaturer under 40°C (104°F).

** For øye- og ansiktsvern, se ANSI Standard Z87.1 "Sjekk ANSI Standard Z87.1 for mer informasjon om sikkerhetsbriller".*

*** For åndedrettsvern, se ANSI Standard Z87.1 "Safety Requirements for Working Materials with Coated Abrasive Systems", Sikkerhetskrav for materialer med belagte slipemidler, Institutt for Amerikanske Nasjonale Standarder, Inc., (ICALA) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
**3M Automotive

Scotch-Brite™ Szczotka tarczowa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- *Dostarczyć tę ulotkę wraz z produktem operatorowi.*
- *Przed zamontowaniem produktu na narzędziu lub urządzeniu mechanicznym należy przeczytać całą ulotkę.*
- *Wywiesić tę ulotkę na stanowisku pracy.*

Przed użyciem jakiegokolwiek materiału przeczytać najpierw Karty Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji (MSDS)

Jeśli takiej brakuje, skontaktować się z dostawcami materiałów roboczych i ściernych i poprosić o kopie kart MSDS.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wystawienie na działanie PYŁU wytwarzanego przez obrabiany przedmiot i materiały ścierne może spowodować uszkodzenie płuc lub inne obrażenia ciała.
Używać odpylaczy lub lokalnego wywiewu, jak podano w MSDS. Nosić zatwierdzoną przez państwo ochronę dróg oddechowych oraz ochronę oczu i skóry.
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować poważne uszkodzenie płuc lub obrażenia cielesne.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przekraczanie maksymalnej prędkości roboczej może spowodować odpadnięcie tarczy ściernej z tarczy oporowej lub rozpadnięcie się tarczy oporowej na kawałki i spowodować obrażenia ciała.
- Sprawdzić i upewnić się, że narzędzie nie przekracza maksymalnej prędkości roboczej (MPR).
- Zawsze nosić zalecaną i właściwą ochronę oczu*, twarzy*, uszu, rąk i ciała.
- Nosić właściwą ochronę ciała, np. skórzane rękawice, buty ochronne, fartuch i ochronę uszu. Skonsultować się z zakładowym inżynierem ds. bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przygotowania stanowiska pracy.

Wartość znamionowa MPR produktów szczotkowych 3M™ Roloc™ jest wytłoczona na produkcie.

Wartość znamionowa MPR dla tarcz oporowych 3M™ Roloc™ jest wytłoczona na tarczy.

Nigdy nie przekraczać najniższej wartości znamionowej MPR produktu lub tarczy oporowej.

Produkty 3M™ Roloc™ wymagają stosowania tarcz oporowych takiej samej wielkości co tarcza ścierna. (Na przykład, do 50 mm (2 in.) tarczy ściernej 3M™ Roloc™ należy użyć 50 mm (2 in.) tarczy oporowej.)

Dopilnować, aby trzpień tarczy oporowej był całkowicie osadzony w oprawce narzędzia lub właściwie przymocowany do narzędzia zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprawdzić maksymalną prędkość roboczą

Przykład:
3M™ Roloc™ MPR tarczy oporowej = 20000 obr/min
MPR produktu = 18000 obr/min
W tym przykładzie nie należy przekraczać 18000 obr/min

⚠ OSTRZEŻENIE

- Iskry i cząstki wytwarzane podczas normalnej pracy koła mogą spowodować pożar lub wybuch.
- Usunąć łatwopalne lub wybuchowe materiały ze stanowiska pracy.
- Nie używać w miejscach łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie używać na łatwopalnych lub wybuchowych materiałach.
- Kierować iskry z dala od twarzy i ciała.

ŁATWOPALNY

⚠ ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować rozpadnięcie się produktu na kawałki i spowodować obrażenia.
- Zawsze z tarczami ściernymi używać właściwych tarcz oporowych.
- Przed użyciem sprawdzić zarówno tarczę oporową, jak i tarczę ścierną. Wymienić je, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Nie upychać produktu w ciasnych miejscach.
- W razie wystąpienia wibracji lub chybotania podczas użytkowania natychmiast przerwać pracę. Ustalić przyczynę i naprawić usterkę, i dopiero potem przystąpić do dalszej pracy.
- Używać tylko w zalecanych przez 3M warunkach systemowych i roboczych.

Niewłaściwe przechowywanie może wpłynąć na bezpieczeństwo i działanie produktu.

Tarcze przechowywać w temperaturach poniżej 65°C (150°F).

**Ochrona oczu i twarzy, patrz norma ANSI Z87.1 **Aby uzyskać więcej informacji na temat powlekanych produktów ściernych, należy zapoznać się z normą ANSI B7.7, „Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems". Obie informacje można uzyskać w American National Standards Institute, Inc., tel. (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite i Roloc są zastrzeżonymi znakami towarowymi 3M Company

Scotch-Brite™ Tüskés lemez

Biztonsági információ

- *Adja át ezt a tájékoztatót a termékkel együtt a kezelőnek.*
- *Olvassa végig ezt a tájékoztatót, mielőtt a terméket az eszközre vagy a gépre szerelné.*
- *Függessze ki ezt a mellékletet a munkavégzési területen.*

Olvassa el az Anyagbiztonsági adatlapot (MSDS), mielőtt bármelyik anyagot használja.

Lépjen kapcsolatba a munkahelyi, vagy a csiszoló anyagokat szállító vállalatokkal az Anyagbiztonsági munkalapok példányaiért, ha a helyszínen ezek nem állnak rendelkezésre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A munkadarabokból és/vagy a csiszolóanyagokból felszabaduló por belégzése károsíthatja a tüdőt és/vagy sérülést okozhat fizikai épségében.
Használja az Anyagbiztonsági adatlapon feltüntetett porfogót, vagy helyi porelszívót. Használja az államilag elfogadott légzésvédelmi eszközt, valamint szem- és bőrvédelmet.
Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása súlyos károsodást okozhat a tüdőben, és/vagy sérülést a fizikai épségében.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A maximális sebesség feletti üzemelés során a csiszolókorong lerepülhet a megtámasztó alátétről, vagy a megtámasztó alátét eltörhet és balesetet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy az eszköz sebessége nem haladja meg a megengedett üzemelési sebességet (MOS).
- Mindig viselje a javasolt és megfelelő szem*-, arc*-, fül-, kéz-, és testvédő felszerelést.
- Használja az indokolt mértékű balesetvédő felszerelést, mint a bőrkesztyű, biztonsági cipők, kötény és fülvédő. Beszélje meg a gyár Biztonsági mérnökével a biztonságos üzemelési feltételek kialakítását.

A 3M™ Roloc™ Bristle termékek biztonsági minősítése a termékbe van sajtolva.

A 3M™ Roloc™ megtámasztó alátétek biztonsági minősítése az alátétre van pecsételve.

Soha se haladja meg a legalacsonyabb MOS minősítést egyik termékre sem, vagy a megtámasztó alátétre.

A 3M™ Roloc™ termékekhez a lemezével megegyező méretű megtámasztó alátét használata szükséges. (Például 50 mm (2 in.) -es megtámasztó alátétet kell használni a 50 mm (2 in.) -es 3M™ Roloc™ lemezhez.

Győződjön meg arról, hogy a megtámasztó alátét pontosan fekszik fel a szerszám foglalatába, és megfelelően hozzá van erősítve az eszközhöz a gyártó ajánlása szerint.

Ellenőrizze a maximális üzemelési sebességet

Példa:
3M™ Roloc™ Megtámasztó alátét MOS = 20,000 rpm
Termék MOS = 18,000 rpm
Ebben a példában ne haladja meg az 18,000 rpm-et.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Szikrák és apró részek válhatnak le a kerék normális működése közben, ami tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Távolítsa el a gyúlékony, vagy robbanékony anyagokat a területről.
- Ne használja gyúlékony, vagy robbanékony környezetben.
- Ne használja gyúlékony, vagy robbanékony anyagokon.
- A szikrákat tartsa az arctól és a testtől távol.

GYÚLÉKONY

⚠ VIGYÁZAT

- A durva használat a termék törésével járhat és ezzel sérülést okozhat.
- Mindig használja a megfelelő megtámasztó alátétet a lemezekhez.
- Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze mind a megtámasztó alátétet és a lemezt, és cserélje ki azokat, ha sérültek, vagy kopottak.
- Ne szorítsa be a terméket szűk helyre.
- Azonnal állítsa le, ha remegést, vagy zötyögést észlel használat közben. Határozza meg ennek okát és javítsa ki, mielőtt tovább folytatná.
- Csakis az 3M által javasolt rendszert és üzemelési körülményeket használja.

A nem megfelelő tárolás befolyásolhatja a biztonságot, valamint a termék teljesítményét.

A lemezeket 65°C (150°F) alatti hőmérsékleten tárolja.

**Szem- és arcvédelemre vonatkozóan lsd. az ANSI Z87.1-es szabványt. **Csiszolópapír és csiszolóvászon termékekre vonatkozó további információ az ANSI B7.7-es, a csiszolóanyagokra vonatkozó biztonsági előírásokat tartalmazó "Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems" szabványában található. Mindkét szabvány beszerezhető az American National Standards Institute-tól; telefon: (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite és Roloc a 3M vállalat védjegyei

Scotch-Brite™ Štětinový brusný kotouč

Bezpečnostní pokyny

- *Tento leták poskytněte pracovníkovi spolu s výrobkem.*
- *Tento leták si celý přečtěte před instalací výrobku na nástroj nebo stroj.*
- *Leták umístěte na viditelném místě pracoviště.*

Před použitím neznámých materiálů si přečtěte jejich bezpečnostní list.

Pokud bezpečnostní list není k dispozici, kontaktujte dodavatele materiálů obrobku a abrazivních materiálů.

⚠ VAROVÁNÍ

Expozice prachu vznikajícímu z obrobku, popř. abrazivních materiálů, může způsobit poškození plic, popř. jiné poškození zdraví.
Používejte respirátor nebo lokální odsávání podle pokynů v bezpečnostním listu.. Používejte státem schválenou ochranu dýchacího ústrojí, zraku a kůže.
Při nedodržení tohoto varování může dojít k závažnému poškození plic popř. zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

- Při překročení maximální rychlosti otáčení se může kotouč uvolnit z podložky, nebo se může rozlomit podložka a způsobit zranění.
- Ujistěte se, že otáčky nástroje nepřekračují maximální rychlost při použití (MRP).
- Používejte stále doporučené a vhodné ochranné prostředky chránící oči*, obličej*, uši, ruce i tělo.
- Používejte vhodné ochranné prostředky dle potřeby, např. kožené rukavice, bezpečnostní obuv, zástěru a ochranu sluchu. Vhodné prostředky vám poradí místní bezpečnostní technik.

Maximální rychlost otáček (MOS) je na výrobcích 3M™ Roloc™ Bristle vytlačena.

Na podložkách 3M™ Roloc™ je maximální rychlost otáček (MOS) vyznačena razítkem.

Nikdy nepřekračujte žádnou z těchto rychlostí, na kotouči ani podložce.

U výrobků 3M™ Roloc™ je nutno použít podložky stejné velikosti jako je kotouč. (Například s dvoupalcovým kotoučem 3M™ Roloc™ použijte dvoupalcovou podložku.)

Zajistěte dokonalé usazení podložky v upínce nástroje, nebo náležitou fixaci k nástroji dle pokynů výrobce.

Zkontrolujte maximální rychlost při provozu

Příklad:
3M™ Roloc™ MRP podložky = 20 000 ot/min
MRP výrobku = 18 000 ot/min
V tomto příkladu nelze překročit rychlost 18 000 ot/min

⚠ VAROVÁNÍ

- Jiskry a částice vznikající při normální funkci kotouče mohou způsobit požár nebo explozi.
- Odstraňte z pracoviště hořlavé a výbušné materiály.
- Nepoužívejte v hořlavém nebo výbušném prostředí.
- Nepoužívejte na hořlavých nebo výbušných materiálech.
- Směrujte jiskry směrem od tváře a těla.

HOŘLAVÝ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zneužití může způsobit rozlomení výrobku a zranění.
- Při práci s kotoučem vždy používejte správné podložky.
- Před použitím podložku a kotouč zkontrolujte, a vyměňte, pokud budou poškozené nebo opotřebované.
- Netlačte výrobek do stísněných prostor.
- Pokud během použití dojde k vibracím nebo kmitání, ihned nástroj vypněte. Před pokračováním zjistěte příčinu a napravte ji.
- Pracujte pouze se systémem a za provozních podmínek doporučených společností 3M.

Nesprávné skladování může mít vliv na bezpečnost a funkci výrobku.

Kotouče skladujte při teplotě pod 65°C (150°F).

**Pokyny pro ochranné pomůcky chránící zrak a tvář viz norma ANSI Z87.1 **Další informace o potahovaných brusných výrobcích najdete v normě ANSI B7.7, "Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems". Obě normy jsou k dispozici u organizace American National Standards Institute, Inc., (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite a Roloc jsou ochrannými známkami společnosti 3M

Scotch-Brite™ Štetinový disk

Bezpečnostné informácie

- *Tento leták s produktom dajte operátorovi.*
- *Celý tento leták si prečítajte skôr ako nasadíte produkt na nástroj alebo stroj.*
- *Tento leták vyveste v pracovnej oblasti.*

Pred použitím akýchkoľvek materiálov si prečítajte listy s údajmi o bezpečnosti materiálov (MSDS).

Ak MSDS nemáte k dispozícii, kontaktujte dodávateľa pracovných nástrojov a abrazívnych materiálov.

⚠ VAROVANIE

Vystavenie PRACHU vytvoreného pracovným nástrojom a/alebo abrazívnymi materiálmi môže spôsobiť poškodenie pľúc a/alebo iné fyzické zranenie.
Používajte lapač prachu alebo miestny odsávač tak, ako je uvedené v MSDS. Používajte vládou schválenú ochranu dýchania a ochranu očí a pokožky.
Nedodržanie tohto varovania môže spôsobiť vážne poškodenie pľúc a/alebo fyzické zranenie.

⚠ VAROVANIE

- Prekročenie maximálnej prevádzkovej rýchlosti môže spôsobiť, že disk odletí z nosnej podložky alebo že sa nosná podložka odlomí a môže spôsobiť zranenie.
- Skontrolujte, či nástroj nebeží rýchlejšie než je maximálna prevádzková rýchlosť (MPR).
- Vždy používajte odporúčanú a primeranú ochranu očí*, tváre*, uší, rúk a tela.
- Podľa potreby používajte ochranu tela ako sú kožené rukavice, bezpečnostná obuv, zástery a ochranu na uši. Poraďte sa s bezpečnostným inžinierom v továrni o to, ako vytvoriť bezpečné pracovisko.

Výkon MOS pre kefy 3M™ Roloc™ je vlisovaný do produktu.

Výkon MOS pre nosné podložky 3M™ Roloc™ je pečatený na nosnú podložku.

Nikdy neprekračujte najnižší výkon MPR pre produkt ani pre nosnú podložku.

Produkty 3M™ Roloc™ si vyžadujú použitie nosnej podložky, ktorá je rovnakej veľkosti ako disk. (Napríklad pre 50 mm (2 in.) disk 3m™ Roloc™ použite 50 mm (2 in.) nosnú podložku.)

Skontrolujte, či je násadec nosnej podložky úplne zasadený do objímky nástroja alebo riadne upevnený k nástroju podľa odporúčaní výrobcu.

Skontrolujte maximálnu prevádzkovú rýchlosť

Príklad:
3M™ Roloc™ MPR nosnej podložky = 20000 otáčok za minútu
MPR produktu = 18000 otáčok za minútu
Pri tomto príklade neprekračujte 18000 otáčok za minútu

⚠ VAROVANIE

- Iskrenie a častice vznikajúce pri normálnej prevádzke kolesa môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Z pracovnej oblasti odstráňte horľavé alebo výbušné materiály.
- Nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí.
- Nepoužívajte na horľavé alebo výbušné materiály.
- Iskrenie smerujte preč od tváre a tela.

HORĽAVÉ

⚠ VAROVANIE

- Nevhodná prevádzka môže spôsobiť rozpad produktu a zranenie.
- Vždy používajte správne nosné podložky s diskami.
- Pred použitím skontrolujte nosnú podložku aj disk, a ak sú poškodené alebo opotrebované, vymeňte ich.
- Produkt nepchajte do tesných priestorov.
- Ak počas použitia vznikne vibrácia alebo kolísanie, okamžite zastavte. Skôr než budete pokračovať, zistite príčinu a napravte ju.
- Používajte len systémy a prevádzkové podmienky odporúčané spoločnosťou 3M.

Nesprávne uskladnenie môže ovplyvniť bezpečnosť ako aj výkonnosť produktu.

Disky skladujte pri izbovej teplote pod 65°C (150°F).

**Pre ochranu očí a tváre pozri normu ANSI Z87.1 **Viac informácií o povlakovaných abrazívach nájdete v norme ANSI B7.7 pod názvom "Bezpečnostné požiadavky pre povlakované abrazíva s povlakovanými abrazívnymi systémami". Obidve normy sú k dispozícii od amerického normalizačného úradu American National Standards Institute, Inc., tel. číslo (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite a Roloc sú ochranné známky spoločnosti 3M

Scotch-Brite™ Disk za brušenje

Varnostne informacije

- *To prilogo operaterju predložite s proizvodom.*
- *Preberite celotno prilogo, preden proizvod namestite na orodje ali stroj.*
- *Izobesite jih na vidnem mestu v delovnem območju.*

Pred uporabo vsakega materiala preberite njegov varnostni list (MSDS).

Za izvod varnostnega lista (MSDS) vprašajte dobavitelja materiala, ki ga boste obdelovali, če vam ga ta ne dobavi skupaj z materialom.

⚠ OPOZORILO

Izpostavljenost PRAHU, ki nastaja z obdelovanjem materialov in/ali brusilnih materialov, vam lahko poškoduje pljuča in pusti tudi druge telesne poškodbe.
V skladu z vsebino varnostnega lista za material uporabite lovilnik prahu ali pa ga lokalno odvajajte. Nosite uradno odobreno respiratorno zaščito in zaščitna sredstva za oči in kožo.
Neupoštevanje tega opozorila ima lahko za posledico hudo poškodbo pljuč in/ali druge telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

- Če prekoračite najvišjo dovoljeno hitrost delovanja, se bo disk snel in odletel z nastavka ali pa se bo zlomil nastavek, kar lahko privede do telesne poškodbe.
- Vselej se prepričajte, da se orodje ne vrti hitreje od najvišje dovoljene hitrosti (MOS).
- Vedno nosite ustrezna varovalna sredstva za oči*, obraz*, ušesa, roke in vse telo.
- Nosite ustrezno zaščito za telo, usnjene rokavice, varnostne obutev, predpasnike in ščitnike za ušesa. O zaščiti in varni namestitvi orodja se posvetujte z obratnim inženirjem za varnost.

Najvišja dovoljena delovna hitrost (MOS) za izdelke 3M™ Roloc™ brušenje je vtisnjena v izdelek.

Najvišja dovoljena delovna hitrost (MOS) za podstavke 3M™ Roloc™ je odtisnjena na podstavku.

Izdelke 3M™ Roloc™ uporabljajte skupaj s podstavkom, ki je enake velikosti kot disk. (Za 50 mm (2 in.) disk 3M™ Roloc™ uporabite 50 mm (2 in.) podstavek.)

Poskrbite, da je podstavek popolnoma vpet v pinjoli oziroma pravilno pritrjen na orodje v skladu s priporočili prouzvajalca.

Preverjajte največjo dovoljeno delovno hitrost

Primer:
3M™ Roloc™ Največja dovoljena delovna hitrost podstavka (MOS) = 20.000 vrt/min
MOS izdelka = 18.000 vrt/min
V tem primeru naj delovna hitrost ne preseže 18.000 vrt/min

⚠ OPOZORILO

- Iskrenje ali delci, ki nastajajo pri normalnem vrtenju, lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
- Odstranite vnetljive ali eksplozivne snovi z delovnega območja.
- Ne delajte v vnetljivem ali eksplozivnem delovnem okolju.
- Ne uporabljajte vnetljivih ali eksplozivnih materialov.
- Iskrenje usmerjajte stran od telesa in obraza.

VNETLJIVO

⚠ POZOR

- Z nepravilno uporabo lahko povzročite lom izdelka in se telesno poškodujete.
- Diske vedno uporabljajte s pravilnimi podstavki.
- Pred uporabo vedno preglejte tako disk kot podstavek in ju zamenjajte, če opazite poškodbo ali obrabo.
- Izdelka ne potiskajte v tesne prostore.
- Če med uporabo pride do tresljajev ali oscilacije, delo takoj prekinite. Ugotovite vzrok in ga odpravite, preden delo nadaljujete.
- Uporabljajte samo priporočeni sistem 3M in delajte le v priporočenih pogojih za delo.

Nepravilna hramba lahko vpliva na varnost pri delu in na učinkovitost izdelka.

Diske hranite pri temperaturi, ki je nižja od 65°C (150°F).

**Za zaščito oči in obraza glej standard ANSI Z87.1 **Podrobnejše informacije o prevlečenih abrazivnih izdelkih se posvetujte s standardom ANSI B7.7 Varnostne zahteve za abrazivne materiale s prevlečenimi abrazivnimi sistemi". Oboje najdete pri ameriškem Nacionalnem inštitutu za standarde, Inc, (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite in Roloc sta blagovni znamki družbe 3M

Scotch-Brite™ Harjasketas

Ohutusteave

- *Toimetage käesolev trükis koos tootega operaatori kätte.*
- *Lugege kogu trükis läbi enne toote tööriistale või masinale paigaldamist.*
- *Pange see juhend töökohta üles.*

Enne materjali kasutamist lugege kõigepealt materjali ohutuskaarti.

Kui materjali ohutuskaart puudub, pöörduge selle hankimiseks töödeldava detaili materjali ja abrasiivmaterjali tarnijate poole.

⚠ HOIATUS

Töödeldavast detailist ja/või abrasiivmaterjalist lähtuv TOLM võib kahjustada kopse ja/või põhjustada muid kehavigastusi.
Kasutage materjali ohutuskaardil märgitud tolmupüüdurit või kohtventilatsiooni. Kandke hingamisteede kaitsevahendeid ning silma-ja nahakaitsevahendeid, mis on riiklikult heakskiidetud.
Käesoleva hoiatuse mittejärgimine võib kaasa tuua tõsise kopsukahjustuse ja/või kehavigastuse.

⚠ HOIATUS

- Maksimaalse käituskiiruse ületamine võib põhjustada ketta eraldumise kinnituspadja küljest või kinnituspadja purunemise ning vigastusi.
- Veenduge, et tööriista kiirus ei ületaks maksimaalset käituskiirust (MOS).
- Kandke alati soovituslikke ja asjakohaseid silma-*, näo-*, kõrva-, käe- ja kehakaitsevahendeid.
- Vajadusel kasutage kehakaitsevahendeid, nagu nahkkindad, kaitsejalanõud, põlled ja kõrvakaitsevahendid. Ohutu paigaldamise kohta küsige nõu oma tehase ohutusinsenerilt.

3M™ Roloc™ harjastoodete maksimaalne käitamiskiirus on pressitud toodetele.

3M™ Roloc™ tugipatjade maksimaalne käitamiskiirus on märgitud padjale.

Ärge kunagi ületage toote ega ka kinnituspadja väikseimat maksimaalset käituskiirust.

3M™ Roloc™ toodetega kasutatav tugipadi peab olema sama suur kui ketas. (Näiteks 50 mm (2 in.) 3M™ Roloc™ ketta puhul kasutage 50 mm (2 in.) tugipatja.)

Veenduge, et kinnituspadja võll on täielikult tööriista otsakus või kinnitatud korrektselt tööriista külge vastavalt tootja soovitustele.

Kontrollige maksimaalset käituskiirust

Näide:
3M™ Roloc™ Kinnituspadja maksimaalne käituskiirus = 20 000 p/min
Toote maksimaalne käituskiirus = 18 000 p/min
Käesoleva näite puhul ärge ületage 18 000 p/min

⚠ HOIATUS

- Ketta tavapärasel kasutamisel tekkivad sädemed ja osakesed võivad põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Eemaldage töökohast kergsüttivad või plahvatusohtlikud materjalid.
- Ärge kasutage toodet keskkondades, kus on suur tule- või plahvatusoht.
- Ärge kasutage toodet kergsüttivate või plahvatusohtlike materjalide töötlemiseks.
- Juhtige sädemed oma näost ja kehast eemale.

TULEOHTLIK

⚠ ETTEVAATUST

- Väärkasutuse tagajärjel võib toode puruneda ja põhjustada vigastusi.
- Alati kasutage ketastega sobivaid kinnituspatju.
- Enne kasutamist kontrollige nii kinnituspatja kui ka ketast ning vahetage kahjustatud või kulunud kinnituspadi ja/või ketas välja.
- Ärge suruge toodet kitsastesse kohtadesse.
- Lõpetage kasutamine kohe, kui ilmneb vibratsioon või laperdamine. Enne jätkamist selgitage välja põhjus ja parandage see.
- Kasutage ainult ettevõtte 3M soovitatud süsteemidega ja töötingimustes.

Ebaõige hoiustamine võib mõjutada toote ohutust ning omadusi.

Hoiustage ketast temperatuuril alla 65°C (150°F).

**Silmade ja näo kaitsmise osas vaadake ANSI standardit Z87.1 **Sideainega abrasiivtoodete kohta lisateabe saamiseks vaadake ANSI standardit B7.7, „Sideainega ühendatud abrasiivsete lihvimismaterjalide ohutusnõuded" („Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems"). Mõlemad standardid on välja andnud American National Standards Institute (ANSI – Ameerika riiklik standardinstituut), tel: (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite ja Roloc on ettevõtte 3M kaubamärgid

Scotch-Brite™ Saru disks

Drošības informācija

- *Nogādājiet šo ieliktni kopā ar izstrādājumu operatoram.*
- *Izlasiet visu ieliktnī atrodamo informāciju pirms izstrādājuma pievienošanas rīkam vai iekārtai.*
- *Novietojiet šo pielikumu darba zonā.*

Pirms izmantojiet materiālus, izlasiet materiālu drošības datu lapas (MDDL).

Sazinieties ar piegādātājiem, lai uzzinātu, vai ir pieejamas sagataves materiālu un abrazīvo materiālu MDDL kopijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Saskare ar PUTEKLIEM, kas radušies no sagataves un/vai abrazīvajiem materiāliem, var kaitēt plaušām un/vai radīt citas traumas.
Izmantojiet putekļu savākšanas vai vietējās ventilācijas sistēmas, kā noteikts MDDL. Izmantojiet valdības apstiprinātu elpošanas aizsargaprīkojumu, kā arī acu un ādas aizsargus.
Ja neievērosiet šo brīdinājumu, iespējams nopietns kaitējums plaušām un/vai traumas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pārsniedzot maksimālo ekspluatācijas ātrumu, disks var nokrist no balsta paliktņa vai arī balsta paliktnis var pārlūzt, radot ievainojumus.
- Pārliecinieties, vai darbarīks nedarbojas ātrāk par maksimālo ekspluatācijas ātrumu (MOS).
- Vienmēr valkājiet ieteiktu un piemērotu acu*, sejas*, ausu, roku un ķermeņa aizsargaprīkojumu.
- Izmantojiet piemērotu ķermeņa aizsargtērpu, piemēram, ādas cimdus, aizsargkurpes, priekšautus un ausu aizsargus. Lai saņemtu informāciju par drošas darba vietas iekārtošanu, konsultējieties ar savas rūpnīcas drošības inženieri.

MOS parametri 3M™ Roloc™ Saru produktiem ir pievienoti produktam.

MOS parametri 3M™ Roloc™ balsta paliktņiem ir uzlīmēti uz paliktņa.

Nekad nepārsniedziet izstrādājumam un balsta paliktnim paredzētos minimālos MOS parametrus.

3M™ Roloc™ izstrādājumiem jāizmanto balsta paliktnis, kura izmērs ir tāds pats kā diskam. (Piemēram, 50 mm (2 in.) balsta paliktnim lietojiet 50 mm (2 in.) 3M™ Roloc™ disku.)

Pārliecinieties, vai balsta paliktņa vārpsta ir ievietota darbarīka ietvarā vai atbilstoši ražotāja ieteikumiem pareizi nostiprināta pie darbarīka.

Pārbaudiet maksimālo ekspluatācijas ātrumu

Piemērs:
3M™ Roloc™ Balsta paliktņa MOS = 20 000 apgr./min
Izstrādājuma MOS = 18 000 apgr./min
Šajā piemērā nepārsniedziet 18 000 apgr./min

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Dzirksteles un daļiņas, kas rodas, ripai darbojoties kā parasti, var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.
- Aizvāciet no darba zonas viegli uzliesmojošas vai sprāgstošas vielas.
- Neizmantojiet viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē.
- Neizmantojiet viegli uzliesmojošus vai sprāgstošus materiālus.
- Novirziet dzirksteles no sejas un ķermeņa.

VIEGLI UZLIESMOJOŠS

⚠ UZMANĪBU

- Nepareizas ekspluatācijas dēļ izstrādājums var pārlūzt un radīt ievainojumus.
- Diskiem vienmēr izmantojiet piemērotu balsta paliktni.
- Pirms lietošanas pārbaudiet balsta paliktni un disku; ja tas ir bojāts vai nolietots, nomainiet to.
- Nenovietojiet izstrādājumu šaurās vietās.
- Nekavējoties pārtrauciet darbu, ja lietošanas laikā rodas vibrācija vai svārstības. Nosakiet cēloni un, pirms turpiniet darbu, izlabojiet kļūmes.
- Izmantojiet tikai 3M ieteikto sistēmu un ekspluatācijas nosacījumus.

Nepareiza glabāšana var ietekmēt drošību, kā arī izstrādājuma veiktspēju.

Glabājiet diskus temperatūrā, kas ir zemāka par 65°C (150°F).

**Informāciju par acu un sejas aizsardzību skatiet ANSI Standard Z87.1 **Plašāku informāciju par izstrādājumiem ar abrazīvu pārklājumu skatiet ANSI standartā B7.7, "Drošības noteikumi darbam ar abrazīviem materiāliem ar abrazīvu pārklājumu". Tie ir pieejami American National Standards Institute, Inc., (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite un Roloc ir 3M Company prečzīmes

Scotch-Brite™ Diskas su šepetėliais

Saugos informacija

- *Pateikite šį įdėtinį lapelį operatoriui kartu su gaminiu.*
- *Prieš montuodami gaminį ant įrankio ar mašinos, atidžiai perskaitykite šį įdėtinį lapelį.*
- *Prikliuokite šį lapelį darbo vietoje.*

Prieš naudodami bet kokias medžiagas perskaitykite jų saugos duomenų lapus (MSDS).

Dėl MSDS kopijų kreipkitės į apdirbamų dalių medžiagų ir abrazyvinių medžiagų gamintojus, jei jų negalite rasti patys.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Poveikis DULKĖMIS kurias skleidžia apdirbama detalė ir (arba) abrazyvinės medžiagos gali pažeisti plaučius ir (arba) sukelti kitus fizinius sužalojimus.
Naudokite dulkių surinkimo įrangą arba vietinį išmetimą, kaip nurodyta MSDS. Naudokite vyriausybės patvirtintas kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugas.
Nesilaikant šio įspėjimo galima stipriai sužaloti plaučius ir (arba) kitaip susižaloti fiziškai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Viršijus didžiausią darbinį greitį, diskas gali nuskristi nuo atraminio padėklo arba pastarasis gali nulūžti ir taip sužaloti aplinkinius.
- Patikrinkite, kad įsitikintumėte, kad prietaisas neveikia greičiau, nei didžiausias darbinis greitis (MOS).
- Visuomet naudokite tinkamas akių*, veido*, ausų, rankų ir kūno apsaugas.
- Tinkamai naudokite kūno apsaugas, pvz., odines pirštines, apsauginę avalynę, prijuostes ir ausų apsaugas. Kreipkitės į savo gamybos saugos inžinierių, kuris patars, kaip užtikrinti saugų darbą.

3M™ Roloc™ šepetėliais gaminių MOS įvertinimas yra nurodytas ant gaminio.

3M™ Roloc™ atraminių padėklų MOS įvertinimas yra antspauduotas ant padėklo.

Niekada neviršykite žemiausio tiek gaminio, tiek atraminio padėklo MOS įvertinimo.

Su 3M™ Roloc™ gaminiais turi būti naudojamas to paties dydžio, kaip ir diskas, atraminis padėklas. (Pavyzdžiui, naudokite 50 mm (2 in.) atraminį padėklą su 50 mm (2 in.) 3M™ Roloc™ disku.)

Įsitikinkite, kad atraminio padėklo ašis yra pilnai įkišta į įtaiso žiedą arba tinkamai pritvirtinta prie įtaiso laikantis gamintojo rekomendacijų.

Patikrinkite mašinos veikimo greitį

Pavyzdys:
3M™ Roloc™ Atraminis disko padėklas = 20 000 aps./min
Gaminio MOS = 18 000 aps./min
Šiame pavyzdyje neviršykite 18 000 aps./min

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Žiežirbos ir dalelės, atsirandančios įprastinio suktuvo veikimo metu, gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- Pašalinkite degias arba sprogias medžiagas iš darbo vietos.
- Nenaudokite degioje arba sprogioje aplinkoje.
- Nenaudokite su degiomis arba sprogiomis medžiagomis.
- Nukreipkite žiežirbas toliau nuo veido ir kūno.

DEGI MEDŽIAGA

⚠ DĖMESIO

- Naudojant gaminį per intensyviai, jis gali sulūžti ir sužeisti.
- Su diskais visada naudokite tinkamą atraminį padėklą.
- Prieš naudodami patikrinkite atraminį padėklą ir diską, jei jie pažeisti ar susidėvėję – pakeiskite.
- Negrūskite gaminio į ankštas vietas.
- Nedelsdami išjunkite, jei naudojant pajuntama vibracija arba virpėjimas. Prieš tęsdami nustatykite priežastį ir ištaisykite.
- Naudokite tik 3M rekomenduojamą sistemą ir darbo sąlygas.

Netinkamai gaminį sandėliuojant tai gali paveikti jo saugumą ir savybes.

Diskus laikykite žemesnėje kaip 65°C (150°F). temperatūroje.

**Dėl akių ir veido apsaugų žr. ANSI standartą Z87.1 **Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie padengtus abrazyvius produktus, žr. ANSI standartą B7.7, „Šlifavimo medžiagų su dengtomis abrazyvinėmis sistemomis saugos reikalavimai". Abu dokumentus galima gauti „American National Standards Institute, Inc.", (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite ir Roloc yra bendrovės 3M prekių ženklai

Scotch-Brite™ Disc abraziv

Informaţii referitoare la siguranţă

- *Livraţi acest prospect operatorului împreună cu produsul.*
- *Citiţi prospectul în întregime înainte de a monta produsul pe utilaj sau maşină.*
- *Afişaţi acest prospect la locul de muncă.*

Citiţi Fişa Tehnică de Securitate (FTS) înainte de a utiliza materialele.

Dacă nu aveţi o copie a FTS, contactaţi furnizorii materialelor piesei de prelucrat şi materialelor abrazive pentru a obţine una.

⚠ AVERTISMENTE

Expunerea la PRAF generat de materialele piesei de prelucrat şi/sau materialele abrazive pot provoca afectarea plămânilor şi/sau alte afecţiuni fizice.
Utilizaţi instalaţii ce captare a prafului şi de ventilaţie locală, după cum se specifică în FTS. Purtaţi echipamente de protecţie respiratorie şi de protecţie a ochilor şi pielii, aprobate de guvern.
Purtaţi echipamente de protecţie respiratorie şi de protecţie a ochilor şi pielii, aprobate de guvern.

⚠ AVERTISMENTE

- Depăşirea vitezei maxime de operare poate face ca discul să zboare dinodo de apărătoare sau poate provoca distrugerea apărătorii, cu rănirea persoanelor aflate în preajmă.
- Verificaţi dacă viteza utilajului nu depăşeşte viteza maximă de operare (VMO).
- Purtaţi întotdeauna dispozitive de protecţie recomandate şi corespunzătoare pentru ochi*, faţă*, urechi, mâini şi corp.
- Utilizaţi dispozitive corespunzătoare de protecţie individuală, cum sunt mănuşi, încălţăminte de protecţie, şorţ şi apărătoare pentru urechi. Pentru detalii privind protecţia muncii, consultaţi specialistul în protecţia muncii din unitatea dvs.

VMO prevăzută pentru dispozitivele abrazive 3M™ Roloc™ este ştanţată pe produs.

VMO prevăzută pentru apărătoarele 3M™ Roloc™ este ştampilată pe apărătoare.

Nu depăşiţi niciodată valoarea cea mai mică a VMO, din cele stabilite pentru produs şi pentru apărătoare.

Produsele 3M™ Roloc™ se folosesc împreună cu apărători care trebuie să fie de aceeaşi dimensiune cu cea a discului. (De exemplu, pentru un disc 3M™ Roloc™ de 50 mm (2 in.) folosiţi o apărătoare de 50 mm (2 in.).)

Verificaţi ca axul apărătorii să fie bine fixat în manşonul instrumentului sau să fie bine ataşat la instrument, conform recomandărilor emise de producător.

Verificaţi viteza maximă de operare

Exemplu:
3M™ Roloc™ VMO apărătoare = 20.000 rpm
VMO produs = 18.000 rpm
În acest exemplu, nu depăşiţi 18.000 rpm

⚠ AVERTISMENTE

- Scânteile şi particulele generate de operarea normală a părţilor rotative pot cauza incendiu sau explozie.
- Îndepărtaţi materialele inflamabile sau explozive din zona de lucru.
- A nu se folosi în medii explozive sau inflamabile.
- A nu se folosi în prezenţa materialelor explozive sau inflamabile.
- Protejaţi faţa şi corpul de scântei.

INFLAMABIL

⚠ PRECAUŢIE

- Operarea abuzivă poate cauza ruperea produsului şi rănire.
- Utilizaţi întotdeauna apărători potrivite pentru discurile respective.
- Inspectaţi atât apărătoarea cât şi discul înainte de utilizare şi înlocuiţi-le dacă sunt deteriorate sau uzate.
- Nu înghesuiţi produsul în spaţii înguste.
- Dacă apar vibraţii sau fulări în timpul utilizării, opriţi-vă imediat. Înainte de a continua, determinaţi cauza şi remediaţi-o.
- Utilizaţi numai sisteme şi condiţii de operare recomandate de către 3M.

Depozitarea în condiţii necorespunzătoare poate afecta siguranţa şi performanţa produsului.

Depozitaţi discurile la temperaturi mai mici de 65°C (150°F).

**Pentru protecţia ochilor şi a feţei, consultaţi standardul ANSI Z87.1 **Pentru informaţii suplimentare privind produsele abrazive acoperite, consultaţi standardul ANSI B7.7, „Cerinţe de siguranţă privind operaţiunile de abrazionare a materialelor cu ajutorul sistemelor abrazive acoperite". Ambele sunt valabile pentru American National Standards Institute, Inc., (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite şi Roloc sunt mărci comerciale ale companiei 3M

Scotch-Brite™ Щетинный диск

Информация о безопасности

- *Предоставляйте данный вкладыш вместе с продукцией оператору.*
- *Прочтите вкладыш полностью перед установкой продукции на оборудование или машину.*
- *Поместите данный вкладыш на рабочем месте.*

Читайте сведения о безопасности продукта перед использованием материалов.

Свяжитесь с поставщиками материалов изделий и абразивных материалов, чтобы получить копии сведений о безопасности продукта, если их нет в наличии.

⚠ ВНИМАНИЕ

Подвергание воздействию ПЫЛИ, которая образуется на рабочем месте, и/или из-за абразивных материалов может привести к повреждениям легких и/или другим физическим повреждениям.
Используйте пылеулавливатель или вытяжную вентиляцию, как указано в сведениях о безопасности продукта. Надевайте утвержденную респираторную защиту и защиту для глаз и кожи.
Отказ от следования этим инструкциям может привести к серьезным повреждениям легких и/или физическим повреждениям.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Превышение максимальной рабочей скорости может привести к слету башмака отклоняющего рычага или башмак отклоняющего рычага может поломаться и привести к травмам.
- Убедитесь в том, что движение инструмента не превышает максимальную рабочую скорость (МРС).
- Всегда надевайте рекомендуемую и соответствующую защиту для глаз*, лица*, ушей, рук и тела.
- Используйте соответствующую защиту для тела, например, кожаные перчатки, безопасные туфли, фартуки и защиту для ушей. Проконсультируйтесь с инженером по технике безопасности завода, чтобы наладить безопасную работу.

Оценка МРС для щетинных продуктов 3M™ Roloc™ указана на продукте.

Оценка МРС для башмаков отклоняющего рычага 3M™ Roloc™ указана на башмаке отклоняющего рычага.

Никогда не превышайте наименьшую МРС для продукта или башмака отклоняющего рычага.

Продукты 3M™ Roloc™ требуют использования башмака отклоняющего рычага того же размера, что и диск. (Например, используйте двухдюймовый башмак отклоняющего рычага с двухдюймовым диском 3M™ Roloc™.)

Никогда не превышайте наименьшую МРС для продукта или башмака отклоняющего рычага.

Проверьте максимальную рабочую скорость

Пример:
3M™ Roloc™ МРС башмака отклоняющего рычага = 20000 об/мин
МРС продукта = 18000 об/мин В этом примере не превышайте 18000 об/мин

⚠ ВНИМАНИЕ

- Искры и частицы, появляющиеся от обычной работы колеса могут привести к пожару или взрыву.
- Уберите легковозгораемые или взрывоопасные материалы из этого места.
- Не используйте в легковоспламеняемых или взрывоопасных местах.
- Не используйте с легковоспламеняемыми или взрывоопасными материалами.
- Направляйте искры от лица и тела.

ОГНЕОПАСНО

⚠ ВНИМАНИЕ

- Неправильная работа может привести к поломке продукта и травмам.
- Всегда используйте правильные башмаки отклоняющего рычага с дисками.
- Проверяйте башмак отклоняющего рычага и диск перед использованием, заменяйте их, если они повреждены или изношены.
- Не помещайте продукт в тесные места.
- Немедленно остановите работу, если во время использования появляется вибрация или раскачивание. Определите причину и исправьте перед тем, как продолжать.
- Используйте только систему и условия работы, рекомендуемые 3M.

Неправильное хранение может повлиять на безопасность и работу продукта.

Храните диски при температуре до 65°C (150°F).

**Для защиты глаз и лица, смотреть Стандарт Национального института стандартов США Z87.1 **Чтобы получить дополнительную информацию об абразивной продукции с покрытием, ознакомьтесь со Стандартом Национального института стандартов США B7.7, "Требования по безопасности при обработке материалов системами из абразивных покрытий". Стандарты доступны в Национальном институте стандартов США, (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite и Roloc являются торговыми марками компании 3M Company

Scotch-Brite™ Полірувальний диск

Інструкція з безпеки

- *Надайте цей вкладиш оператору разом з продуктом.*
- *Перед тим, як встановлювати продукт на інструмент або пристрій, повністю прочитайте вкладиш.*
- *Вивісіть цю інструкцію в робочому приміщенні.*

Прочитайте паспорт безпечності матеріалу (ПБМ) перед використанням будь-яких матеріалів.

Якщо Ви не маєте ПБМ у розпорядженні, зверніться за примірником до виробників матеріалів оброблюваних деталей та абразивних матеріалів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вдихання ПИЛУ від оброблюваного матеріалу та/або абразивних матеріалів може викликати ураження легенів і/або інші тілесні ушкодження.
Використовуйте вловлювач пилу чи місцеву витяжку згідно ПБМ. Вдягайте захисне спорядження, що відповідає державним нормам, для захисту дихальних шляхів, очей і шкіри.
Ігнорування цього попередження може привести до серйозного ураження легенів і/або інших тілесних ушкоджень.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перевищення максимальної робочої швидкості може призвести до злітання диску з упорної шайби або до розламу упорної шайби, що може спричинити травму.
- Перевірте, щоб інструмент під час роботи не перевищував максимальну робочу швидкість (МРШ).
- Завжди вдягайте рекомендовані та належні захисні спорядження для очей*, обличчя*, вух, рук та тіла.
- Використовуйте захисне спорядження в міру його необхідності, наприклад шкіряні рукавиці, захисне взуття, фартухи та захист слуху. Звертайтеся до інженера з питань безпеки Вашого підприємства для безпечного облаштування робочого місця.

Значення МРШ для щіток 3M™ Roloc™ вказане випуклим текстом на продукті.

Значення МРШ для упорних шайб 3M™ Roloc™ вибите на шайбі.

Ніколи не перевищуйте найнижче зі значень МРШ для щітки чи упорної шайби.

Продукти 3M™ Roloc™ вимагають використання упорної шайби такого самого розміру, як і диск. (Наприклад, використовуйте упорну шайбу діаметром 50 mm (2 in.) з диском 3M™ Roloc™ діаметром 50 mm (2 in.).)

Переконайтесь, що вал упорної шайби повністю заходить в патрон інструмента чи надійно приєднаний до інструмента згідно рекомендаціям виробника.

Перевірте максимальну робочу швидкість

Приклад:
3M™ Roloc™ Упорна шайба МРШ = 20000 об/хв
Продукт МРШ = 18000 об/хв
Для цього прикладу не перевищуйте 18000 об/хв

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Іскри та частинки, які виникають в процесі нормальної роботи диска, можуть спричинити загоряння чи вибух.
- Приберіть легкозаймисті чи вибухонебезпечні матеріали з робочого приміщення.
- Не використовуйте в пожежонебезпечних чи вибухонебезпечних умовах.
- Не використовуйте на легкозаймистих чи вибухонебезпечних матеріалах.
- Не спрямовуйте іскри в бік обличчя і тіла.

ЛЕГКОЗАЙМИСТА РЕЧОВИНА

⚠ ПЕРЕСТОРОГА

- Порушення правил експлуатації може спричинити розлам продукту, що може призвести до травмування.
- Завжди використовуйте з дисками належні упорні шайби.
- Перед використанням огляньте і упорну шайбу, і диск; при виявленні пошкодження чи зношення – замініть.
- Не намагайтеся втиснути продукт в важкодоступні місця.
- Негайно відключіть, якщо під час експлуатації виникла вібрація чи биття. Продовжувати експлуатацію можна після визначення причини цього та її ліквідації.
- Використовуйте тільки за системних та експлуатаційних умов, рекомендованих компанією 3M.

Неправильне зберігання може вплинути на безпеку та експлуатаційні якості продукту.

Зберігайте диски при температурі нижче 65°C (150°F).

**Для захисту очей та обличчя, дивитись Стандарт Національного інституту стандартів США Z87.1 **Щоб одержати додаткову інформацію про абразивну продукцію з покриттям, ознайомтесь зі Стандартом Національного інституту стандартів США B7.7, "Вимоги з безпеки при обробці матеріалів системами з абразивних покриттів". Стандарти доступні в Національному інституті стандартів США, (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577

3M, Scotch-Brite і Roloc є торговими знаками компанії 3M

Scotch-Brite™ Rotacijska brusna četka

Sigurnosne obavijesti

- *Uručite rukovatelju ove upute uz proizvod.*
- *Pročitajte u cijelosti ove upute prije montaže proizvoda na alat ili stroj.*
- *Istaknite ove upute na radnom mjestu.*

Prije upotrebe materijala pročitajte obrazac s podacima o sigurnosti materijala (MSDS).

Ako trenutno nije dostupan MSDS stupite u kontakt sa dobavljačima strojnih materijala i abrazivnih materijala za presliku.

⚠ UPOZORENJE

Izloženost PRAŠINI strojnih i/ili abrazivnih materijala može dovesti do oštećenja pluća i/ili drugih tjelesnih ozljeda.
Koristite skupljač prašine ili ispušni sustav kao što je propisano u MSDS-u. Koristite zaštitu za dišne putove, oči i kožu odobrenu od strane nadležnih organa.
Nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnih oštećenja pluća i/ili tjelesnih ozljeda.

⚠ UPOZORENJE

- Prekoračenje maksimalne radne brzine može prouzročiti otpadanje četke s podloge ili raspadanje podloge te može prouzročiti ozljede.
- Uvjerite se da alat ne radi brže od maksimalne radne brzine (MOS).
- Uvijek koristite preporučenu i odgovarajuću zaštitu za oči*, lice*, ruke i tijelo.
- Prema potrebi koristite zaštitu za tijelo, kao što su kožne rukavice, zaštitne cipele, pregače i zaštitu za uši. Kod pripreme radnog mjesta obratite se inženjeru za sigurnost.

Za 3M™ Roloc™ brusne četke podaci o maksimalnoj radnoj brzini (MOS) utisnuti su na proizvodu.

Za 3M™ Roloc™ podloge podaci o maksimalnoj radnoj brzini (MOS) otisnuti su na podlozi.

Nikada ne prelazite najmanju maksimalnu radnu brzinu (MOS) bilo proizvoda ili podloge.

3M™ Roloc™ proizvodi zahtijevaju korištenje podloge koja je iste veličine kao i četke. (Na primjer, koristite podlogu od 50 mm (2 in.) sa 3M™ Roloc™ četkom od 50 mm (2 in.).)

Provjerite da je osovina podloge potpuno nasjela u čahuru za zatezanje alata odnosno da je ispravno pričvršćena za alat prema preporukama proizvođača.

Provjerite maksimalnu radnu brzinuPrimjer

Primjer:
3M™ Roloc™ Maksimalna radna brzina (MOS) podloge = 20.000 o/min
Maksimalna radna brzina (MOS) proizvoda = 18,000 o/min
U ovom primjeru, ne prelazite 18,000 o/min

⚠ UPOZORENJE

- Iskre i čestice proizvedene tijekom normalnog rada četke mogu izazvati požar ili eksploziju.
- Uklonite zapaljive ili eksplozivne materijale iz radnog mjesta.
- Nemojte koristiti u zapaljivim ili eksplozivnim sredinama.
- Nemojte koristiti na zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Usmjerite iskre dalje od lica i tijela.

ZAPALJIVO

⚠ OPREZ

- Zlouporaba tijekom rada može prouzročiti raspadanje proizvoda te može prouzročiti ozljede.
- Uvijek koristite odgovarajuću podlogu sa četkama.
- Pregledajte podlogu i četku prije upotrebe, zamijenite ako je oštećen ili istrošen.
- Nemojte ukliještiti proizvod u tijesna mjesta.
- Odmah prekinite ako tijekom rada dođe do vibracija ili klimanja. Odredite uzrok te ga ispravite prije nastavka.
- Koristite samo sistem i radne uvjete preporučene od strane 3M-a.

Nepravilno skladištenje proizvoda može utjecati na sigurnost kao i na radna svojstva.

Pohranite četke na temperature niže od 65°C (150°F).

**Za zaštitu oka i lica, pogledajte ANSI Standard Z87.1 **Za daljnje informacije o fleksibilnim brusnim proizvodima, pogledajte ANSI Standard B7.7, "Sigurnosni zahtjevi za brusne materijale sa fleksibilnim abrazivnim sustavima". Oboje su dostupni kod Američkog Nacionalnog instituta za standarde d.d., (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite i Roloc su zaštitni znakovi tvrtke 3M

Scotch-Brite™ Диск Bristle

Информация по безопасността

- *Доставете тази листовка с продукта на оператора.*
- *Прочетете цялата листовка, преди да монтирате продукта на инструмент или машина.*
- *Закачете това приложение на работното място.*

Прочетете сведенията за безопасност на материала (MSDS) преди да използвате който и да е от материалите.

Свържете се с доставчиците на материалите за работните детайли и абразивни материали за копие от MSDS ако нямате такова.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излагането на ПРАХ, натрупан от обработваеми детайли и/или абразивни материали може да доведе до белодробно заболяване и/или друго физическо нараняване.
Използвайте устройство за събиране на прах или местна изпускателна тръба така, както е посочено в MSDS. Носете одобрени от правителството средства за защита на дихателните органи, очите и кожата.
Неспазването на това предупреждение може да доведе до белодробно заболяване и/или друго физическо нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При превишаването на максималната скорост диска може да накара подложката да изскочи или крепежната подложка може да се счупи и да причини нараняване.
- Проверете, за да се убедите, че инструментът не надвишава максималната скорост на работа (MOS).
- Винаги носете препоръчаните и подходящи защити за очи*, лице*, уши, ръце и тяло.
- Използвайте подходящата защита за тяло, като кожени ръкавици, защитни обувки, предпазни престилки и защита за уши. Консултирайте се с инженера по безопасност на завода за организирането на безопасна работа.

Оборотите за максимална скорост на продуктите 3M™ Roloc™ Bristle са гравирани на продукта.

Оборотите за максимална скорост на подложки 3M™ Roloc™ са напечатани върху подложката.

Никога не надвишавайте най-ниските обороти за максимална скорост за продукта и подложката.

Продуктите 3M™ Roloc™ изискват употреба на подложка със размера на диска. (Например, използвайте двуинчова подложка с двуинчов 3M™ Roloc™ диск.)

Убедете се, че оста на подложката е напълно прилегнала върху гнездото на инструмента или правилно прикрепена върху инструмента в съответствие с препоръките на производителя.

Проверете максималната скорост за работа

Пример:
3M™ Roloc™ Макс. Скорост на подложката = 20,000 оборота в минута
Макс.скорост на продукта = 18,000 оборота в минута
В този пример не надвишавайте 18,000 оборота в минута

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Искрите и частиците, натрупани от нормалната работа на колелото могат да причинят пожар или експлозия.
- Отстранете запалимите или експлозивни материали от работното място.
- Не използвайте запалими или експлозивни материали.
- Не използвайте запалима или експлозивна среда.
- Насочвайте искрите далеч от лицето и тялото.

ЗАПАЛИМ

⚠ ВНИМАНИЕ

- Неправилната работа може да доведе до счупване на продукта и до нараняване.
- Използвайте подходящата подложка с дисковете.
- Инспектирайте подложката и диска преди употреба, подменете ги ако са повредени или изхабени.
- Не затваряйте продукта на места с ограничено пространство.
- Спрете незабавно ако се получат вибрации или колебливи движения по време на употребата. Определете и поправете причината преди да продължите.
- Използвайте само препоръчаните от 3M система и условия на работа.

Неправилното съхранение може да засегне безопасността и работата на продукта.

Съхранявайте дисковете при температура под 65°C (150°F).

**За защита на очите и лицето, вижте ANSI стандарт Z87.1 **За повече информация за абразивни продукти с покритие, направете справка с ANSI стандарт B7.7, "Изисквания за безопасност на обработени с абразивни инструменти материали за абразивни системи с покритие". И двата са на разположение от Американския институт за национални стандарти, Inc., (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite и Roloc са търговски марки на компанията 3M

Scotch-Brite™ Bristle Disc

Güvenlik Bilgisi

- *Bu prospektüsü ürünle birlikte operatöre teslim edin.*
- *Ürünü alete ya da cihaza takmadan önce bu prospektüsün tamamını okuyun.*
- *Bu broşürü iş yerine asın.*

Her hangi bir maddeyi kullanmaya başlamadan önce Madde Güvenlik Veri Sayfalarını (MSDS) okuyun.

Çalışma aletin materyalleri ve eğer elde başka bir belge yoksa, aşındırıcı maddelerle ilgili MSDS kopyaları temin etmek için sağlayıcı firmaları arayın.

⚠ UYARI

Çalışma aletin çalıştırılmasından ve/veya aşındırıcı maddelerin kullanılmasından kaynaklanan TOZA maruz kalınması halinde akciğer hasarı ve/veya fiziksel yaralanma meydana gelebilir.
MSDS 'de tanımlandığı gibi toz yakalayan cihaz kullanın ya da yerel egzost takın. Devlet-onaylı solunum koruyucu alet takın ve göz ve deri koruyucu giysiler giyin.
Bu uyarıya uyulmaması halinde ciddi akciğer hasarı ve/veya fiziksel yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI

- Maksimum çalışma hızının aşılması halinde diskin yerinden fırlayarak yedek ped uçurması ya da yedek pedin ikiye ayrılmasına ve yaralanmalara neden olmasına yol açabilir.
- Aletin maksimum çalışma hızından (MÇH) daha hızlı çalışmadığından emin olun.
- Her zaman için önerilen ve uygun göz*, yüz*, kulak, el ve vücut koruyucu giysiler giyin.
- Deri eldivenler, güvenlik ayakkabıları, önlükler ve kulak koruyucular gibi vücudu koruyacak eşyalar kullanın. Güvenli çalışma set up için tesisinizin Güvenlik Mühendisine danışın.

3M™ Roloc™ Bristle ürünlerine ait MOS derecesi ürün üzerinde basılıdır.

3M™ Roloc™ yedek pedlerine ait MOS derecesi ped üzerine damgalanmıştır.

İster ürün için, yedek ped için olsun, asla en düşük MOS ratingi aşmayın.

3M™ Roloc™ ürünlerinde diskle aynı büyüklükte olan bir yedek pedin kullanılması gerekir (Örneğin, 50 mm (2 in.) 3M™ Roloc™ diski ile 50 mm (2 in.) bir yedek ped kullanılmalıdır.)

Yedek pedin şaftının aletin collet kısmına tam oturduğundan ya da imalatçının önerileri doğrultusunda alete uygun bir şekilde takıldığından emin olun.

Maksimum Çalışma Hızını Kontrol Edin

Örnek:
3M™ Roloc™ Yedek Ped MOS = 20,000 rpm
Ürün MOS = 18,000 rpm
Bu örnekte, 18,000 rpm'yi aşmayın

⚠ UYARI

- Tekerleğin normal çalışmasından ortaya çıkan kıvılcımlar ve partiküller yangına ya da patlamaya yol açabilir.
- Çalışma alanından tutuşabilir ya da patlayabilir maddeleri çıkartın.
- Aleti tutuşabilen ya da patlayabilen ortamlarda kullanmayın.
- Tutuşabilir ya da patlayabilir materyaller üzerinde kullanmayın.
- Kıvılcımları yüzünüzden ve vücudunuzdan uzağa yönlendirin.

TUTUŞABİLİR

⚠ DİKKAT

- Kötü çalıştırma ürünün ikiye kırılmasına ve yaralanmaya yol açmasına neden olabilir.
- Disklerle çalışırken daima uygun yedek pedler kullanın.
- Kullanmaya başlamadan önce hem yedek pedi hem de diski kontrol edin, hasar gören ya da yıpranan parçaları değiştirin.
- Ürünü sıkışık yerlere doldurarak yerleştirmeyin.
- Kullanma sırasında eğer titreme ya da sallanma meydana gelirse aleti derhal durdurun. Devam etmeden önce nedenini bulun ve düzeltin.
- Yalnızca 3M tarafından önerilen sistemi ve çalışma koşullarını kullanın.

Hatalı saklama ürünün güvenliğini olduğu kadar performansını da etkileyebilir.

Diskleri 65°C (150°F). 'ın altında sıcaklıklarda saklayın.

**Göz ve yüz koruma için, bakınız ANSI Standart Z87.1 ** Kaplanmış abrasif ürünlerle ilgili daha fazla bilgi için, ANSI standard B7.7, "Kaplanmış Abrasif Sistemleri Olan Aşındırıcı Maddelerle İlgili Güvenlik Gereksinimleri" ne bakınız. Her ikisi de Amerika'dan temin edilebilir National Standards Institute, Inc., (U.S.A.) 212-642-4900.*

3M Abrasive Systems Division
3M Automotive Aftermarket Division
St. Paul, MN 55144-1000
(U.S.A.) 1-800-364-3577
www.3M.com

3M, Scotch-Brite ve Roloc, 3M Company' nin ticari markalarıdır