

A Pentair Company

Padlock Kit for JIC
Schließsystem für JIC
Dispositif à cadenas pour JIC
Juego de candado para JIC

Hoffman Enclosures Inc.
 2100 Hoffman Way
 Anoka, MN 55303-1745
 (763) 422-2211
www.hoffmanonline.com

Pentair Electronic Packaging
 170 Commerce Drive
 Warwick, RI 02886
 (401) 732-3770
www.pentair-ep.com

Mexico
 Pentair Enclosures, S. de R.L. de C.V.
 Federico T. de la Chica No. 8 Piso 4 A
 Circuito Comercial Plaza Satélite
 Ciudad Satélite,
 Naucalpan, México C.P. 53100
 011-52-55-5393-8263

Canada
 Hoffman-Schroff
 111 Grangeway Avenue, Suite 504
 Scarborough, Ontario M1H 3E9
 (416) 289-2770
 1-800-668-2500 (Canada only)

Germany
 Schroff GmbH
 Langenalber Str. 96-100
 75334 Straubenhardt
 49 (07082) 794-0 www.schroff.de

Great Britain
 Schroff UK Ltd.
 Maylands Avenue
 Hemel Hempstead, Herts HP2 7DE
 44 (01442) 240471 www.schroff.co.uk

Sweden
 Schroff Scandinavia AB
 Box 2003
 12821 Skarpnäck
 46 08683 61 00 www.schroff.se

France
 Schroff Sas
 Z.I., 4 rue du Marais
 67660 Betschdorf
 33 03 88 90 64 90 www.schroff.fr

Italy
 Schroff srl
 Viale Milano, 119
 21013 Gallarate (Varese)
 39 0331 79 40 03

Singapore
 Hoffman-Schroff Pte. Ltd.
 #01-6871 German Centre
 25 International Business Park
 Singapore 609916
 65 5 62-78 90

Japan
 Schroff K.K.
 Nisso No. 13 Bldg. 4F
 2-5-1 Shinyokohama
 Kohoku-Ku, Yokohama shi
 Kanagawa 222-0033
 81 (045) 476-02 81

Finland
 Schroff Scandinavia AB
 Peräsimentie 8
 03100 Nummela
 358 09 222 68 00

Norway
 Schroff Scandinavia AB
 Bjoernerudveien 24
 1266 Oslo
 47 022 76 33 60


⚠ WARNING ⚠ WARNUNG ⚠ AVERTISSEMENT ⚠ PRECAUCION

To avoid electric shock, do not energize any circuits before all internal and external electrical and mechanical clearances are checked to assure that all assembled equipment functions safely and properly.

Um elektrischen Schlag zu vermeiden, versorgen Sie keine Stromkreise mit Energie, bevor ganz interne und externe elektrische und mechanische Abstände überprüft werden, um zu versichern, daß alle zusammengebaute Ausrüstung sicher und richtig arbeitet.

Pour éviter la décharge électrique, n'activez aucun circuit avant que des dégagements électriques et mécaniques tou'internes et externes soient vérifiés pour s'assurer que tout le matériel assemblé fonctionne sans risque et correctement.

Para evitar descarga eléctrica, no energice ninguna circuitos antes de que las separaciones eléctricas y mecánicas todo internas y externas se controlen para asegurar que funciona todo el equipo ensamblado con seguridad y correctamente.



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Position the nut plate (item 6) on the cover flange as shown in section view Z-Z. Mark the hole locations, remove the nut plate, center punch the hole locations, and drill two .203 inch diameter holes through the cover flange. Be very careful not to damage the gasket.
2. Insert cover staple (item 5) behind edge of gasket; be very careful not to damage the gasket. Attach the cover staple to the cover using nut plate and two flat-head screws (item 4).
3. Close and clamp the cover, position the drilling template (item 7) behind the cover staple, and tape it to the enclosure body. Raise the cover, center punch the marks on the template, remove the template, and drill two .172 inch diameter holes through the enclosure body.
4. Attach the body staple (item 1) to the enclosure body with the sealing washers (item 2) and the 6-32 nuts (item 3).

MONTAGEANLEITUNGEN:

1. Platz die Vierkantmutter (Einzelteil 6) auf dem Abdeckungsflansch, wie in der Abschnittansicht Z-z gezeigt. Die entfernen Lochpositionen kennzeichnen, die Vierkantmutter, der mittel Durchschlag die Lochpositionen und Bohrer zwei 203 die ZollDurchmesser Löcher durch den Abdeckungsflansch. Achtgeben, sehr daß Sie nicht die Dichtung beschädigen.
2. Abdeckungheftklammer (Einzelteil 5) einsetzen hinter Rand der Dichtung; achtgeben, sehr daß Sie nicht Dichtung beschädigen. Die Abdeckungheftklammer zur Abdeckung mit Vierkantmutter und zwei FlachkopfSchrauben (Einzelteil 4) anbringen.
3. Ende und Spannstück die Abdeckung, Platz die bohrenSchablone (Einzelteil 7) hinter der Abdeckungheftklammer und Band es zum Gehäusekörper. Die Abdeckung, mittel Durchschlag anheben die Markierungen auf der entfernen Schablone, die Schablone und Bohrer zwei 172 DurchmesserLöcher durch den Gehäusekörper.
4. Die Körperheftklammer (Einzelteil 1) anbringen zum Gehäusekörper mit den Dichtungsscheiben (Einzelteil 2) und die 6-32 Mütter (Einzelteil 3).

MODES D'EMPLOI:

1. Situation la contre-plaque taraudée (point 6) sur la bride de Couverture comme montré dans vue Z-z de section. Marquer les emplacements de trou, enlever la contre-plaque taraudée, le poinçon central les emplacements de trou, et de la perceuse deux de po. de diamètre de 203 les trous par la bride de Couverture. Faire attention très à ne pas endommager le joint d'étanchéité.
2. Insérer l'agrafe de Couverture (point 5) derrière le bord du joint d'étanchéité ; faire attention très à ne pas endommager le joint d'étanchéité. Attacher l'agrafe de Couverture à la Couverture en utilisant la contre-plaque taraudée et deux vis à tête plate (point 4).
3. Fin et pince la Couverture, situation le Calibre de forage (point 7) derrière l'agrafe de Couverture, et Bande il au corps de boîtier. Soulever la Couverture, centrer le poinçon les marques sur le Calibre, enlever le Calibre, et les trous de diamètre de 172 de la perceuse deux par le corps de boîtier.
4. Attacher l'agrafe de corps (point 1) au corps de boîtier avec les rondelles d'étanchéité (point 2) et les 6-32 ecrous (point 3).

INSTALACIONES INSTRUCCIÓN:

1. Posición la placa de tuerca (artículo 6) en la brida de la Cubierta según lo demostrado en la opinión Z-z de la sección. Marcar las ubicaciones del agujero, quitaes la placa de tuerca, el sacador centro las ubicaciones del agujero, y del taladro dos de diámetro del 203 los agujeros de la pulgada a través de la brida de la Cubierta. Tener muy cuidado de no dañar el empaque.
2. Insertar la grapa de la Cubierta (artículo 5) detrás del borde del empaque; tener muy cuidado de no dañar el empaque. Unir la grapa de la Cubierta a la Cubierta usando la placa de tuerca y dos tornillos de cabeza llana (artículo 4).
3. Cierre y tornillo opresor la Cubierta, posición la Plantilla que perfora (artículo 7) detrás de la grapa de la Cubierta, y Cinta él al cuerpo de la caja. Levantar la Cubierta, sacador centro las marcas en la Plantilla, quitar la Plantilla, y los agujeros del diámetro del 172 del taladro dos a través del cuerpo de la caja.
4. Unir la grapa del cuerpo (artículo 1) al cuerpo de la caja con las arandelas para sello (artículo 2) y las 6-32 tuercas (artículo 3).

